



ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO
Y LIMPIEZA
DE OBRAS Y CANALES

RÍOS TULUÁ Y MORALES

*Formando
Conciencia*



ASURTUMO
ASOCIACIÓN DE USUARIOS
RÍOS TULUÁ Y MORALES

ASOCIACION DE USUARIOS DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBSUPERFICIAL

DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LOS RÍOS TULUA Y MORALES

“ASURTUMO”

Durante el año 2023 la Asociación de Usuarios ha logrado posicionar lentamente su accionar en la zona plana en algunos sectores que han venido presentando dificultades en cuanto a las labores de seguimiento de turnos de riego, descolmatación, limpieza de canales y conflictos por la distribución del agua; los desafíos sin embargo siguen siendo grandes si tenemos en cuenta que hace muchos años la infraestructura de la distribución del recurso hídrico ha estado descuidada y que las relaciones entre los mismos usuarios no han sido consolidadas. Continuamos trabajando en estas áreas para que entre todos podamos lograr un mejor manejo de tal recurso.

En este anexo relacionamos las labores ejecutadas por la asociación de usuarios “Asurtumo”:

TRABAJOS EN CAMPO

MANTENIMIENTO DEL CANAL DE LA ACEQUIA ARANGO

ENERO 2023

Actividad gestionada por la asociación de usuarios de los ríos Tuluá Morales “Asurtumo”. En este sector se realizó el mantenimiento del canal dentro del predio san miguel, en una longitud de 300 mts, Ejecución realizada en el mes de enero y febrero de 2023.

- En las siguientes fotos observamos el mantenimiento:



ANTES:



ACEQUIA ARANGO DESPUÉS





TRABAJOS EN CAMPO MANTENIMIENTO DESARENADOR DEL CANAL DE LA ACEQUIA RESTREPO

FEBRERO 2023

- En las siguientes fotos observamos el mantenimiento:

Actividad coordinada por la Asociación de Usuarios de los Ríos Tuluá Morales "Asurtumo" se realizó con los usuarios, en el mes de febrero de 2023 el mantenimiento del desarenador en la bocatoma del canal de la acequia Restrepo en el río morales





ACTIVIDAD MANUAL DEL MANTENIMIENTO DEL DESARENADOR DEL CANAL DE LA ACEQUIA RESTREPO

TRABAJOS EN CAMPO, MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE LA TOMA DEL LAGO CHILICOTE ACEQUIA LA ESPERANZA

FEBRERO DE 2023.

Actividad realizada por la asociación de usuarios de los ríos Tuluá Morales "Asurtumo", sobre el mantenimiento del depósito de sedimentos del lago realizada en el mes de febrero de 2023.

En las siguientes fotos observamos el mantenimiento:



TRABAJOS EN CAMPO ACOMPAÑAMIENTO EN LA INSTALACIÓN DE LA ESTACIÓN DE MONITOREO DE CAUDALES EN EL CANAL DE LA ACEQUIA NARIÑO FEBRERO DE 2023.

Actividad de acompañamiento a la CVC, por parte de la asociación de usuarios de los ríos Tuluá Morales "Asurtumo", sobre la instalación de los implementos para las mediciones de los caudales del canal de la acequia Nariño, ubicado dentro del predio polideportivo coliseo Benicio Echeverry, realizada en el mes de febrero de 2023.



INSTALACIÓN DE LA ESTACIÓN DE MONITOREO DE LOS CAUDALES DE LA ACEQUIA NARIÑO



TRABAJOS EN CAMPO ACEQUIA RESTREPO

MANTENIMIENTO DEL CANAL

MARZO DE 2023

Labor ejecutada y coordinada por la asociación de usuarios de los ríos Tuluá Morales "Asurtumo". En el predio la flora, mantenimiento que se realizó en una longitud de 400 mts. En el mes de marzo de 2023.

En las siguientes fotos observamos mantenimiento:





TRABAJOS EN CAMPO ACEQUIA RESTREPO

MANTENIMIENTO DEL CANAL

MARZO DE 2023

Actividad siembra de árboles, realizada con los estudiantes del colegio salesianos de Tuluá; con el acompañamiento de la asociación de usuarios de los ríos Tuluá Morales "Asurtumo". En este sector se sembraron 100 árboles de diferentes especies labor realizada en el mes de marzo de 2023.

En las siguientes fotos observamos la actividad:



TRABAJOS EN CAMPO MANTENIMIENTO DEL CANAL DE LA ACEQUIA TAPIAS ABRIL DE 2023

Actividad coordinada por la asociación de usuarios de los ríos Tuluá Morales "Asurtumo". En el sector de la glorieta sur de Tuluá frente a la uceva, se realizó el mantenimiento de descolmatación y arreglo de rejilla.

En las siguientes fotos observamos la situación del canal:



TRABAJOS EN CAMPO EXTRACCION DE MATERIAL DE LOS DEPÓSITOS DE SEDIMENTOS DE LAS ACEQUIAS SAN CARLOS Y RUMOR

ABRIL DE 2023

Coordinación por parte de la asociación de usuarios de los ríos Tuluá Morales "Asurtumo" y el ingenio San Carlos en la extracción de material de los depósitos de estos canales En el predio bellavista y rumor, actividad realizada con maquinaria.

En las siguientes fotos observamos la situación de los depósitos de los canales:



TRABAJOS EN CAMPO MANTENIMIENTO DEL CANAL DE LA ACEQUIA TABLACITO MAYO DE 2023

Actividad coordinada por la asociación de usuarios de los ríos Tuluá Morales "Asurtumo". En el sector del predio santa Ana sobre la descolmatación del canal

En las siguientes fotos observamos el inicio y terminación del mantenimiento:




TRABAJOS EN CAMPO

MANTENIMIENTO DEL CANAL DE LA ACEQUIA EL HATO

MAYO DE 2023

Actividad realizada por la asociación de usuarios de los ríos Tuluá Morales "Asurtumo". Labor de mantenimiento del canal dentro de los predios buenos aires y la esperanza, en una longitud de 915 mts,

En las siguientes fotos observamos el mantenimiento del canal:



TRABAJOS EN CAMPO INSTALACION REJILLA A LA OBRA DE LA BOCATOMA DEL CANAL DE LA ACEQUIA GRANDE MAYO DE 2023

Acompañamiento de la asociación de usuarios de los ríos Tuluá Morales "Asurtumo". En la instalación de la rejilla del primer tramo de la obra de la bocatoma del canal de la acequia grande, actividad realizada por la compañía de levaduras "Levapán" y el ingenio San Carlos.


En las siguientes fotos observamos la actividad:



TRABAJOS EN CAMPO CONSTRUCCIÓN DE MURO LATERAL DERECHO DEL CANAL DE LA ACEQUIA GRANDE JUNIO DE 2023



Actividades de control y seguimiento por parte de la asociación de usuarios de los ríos Tuluá Morales "Asurtumo". En la construcción del muro del canal en predios del colegio bilingüe para dar solución a las filtraciones que se observaron en el colegio el cenal. Muro de una longitud de 20 mts.

En las siguientes fotos observamos el muro ejecutado:



PREDIO BILINGÜE ACEQUIA GRANDE

CONSTRUCCIÓN DEL MURO – CENAL



TRABAJOS EN CAMPO MANTENIMIENTO DEL CANAL DE LA ACEQUIA LA COLINA AGOSTO DE 2023

Actividades gestionadas con los usuarios dirigida por la asociación de usuarios de los ríos Tuluá Morales "Asurtumo". En este sector se realizó el mantenimiento del canal dentro del predio flora en las partes críticas de la acequia en una longitud de 250 mts. distribuido en dos sectores así: Canal la colina 50 mts y los 200 en canal del drenaje que va a la acequia sabaletas.

En las siguientes fotos observamos el mantenimiento:



PREDIO LA FLORA MANTENIMIENTO ACEQUIA LA COLINA Y DRENAJE PARA CONDUCIR AGUAS A LA ACEQUIA SABALETAS




TRABAJOS EN CAMPO CAMBIO DE TUBERÍA DEL CANAL DE LA ACEQUIA PRIMAVERA AGOSTO DE 2023



Actividad coordinada y participativa con recursos de los usuarios, por la asociación de usuarios de los ríos Tuluá Morales "Asurtumo". En el sector del corregimiento de campoalegre en el predio la palma de favac, se realizó el cambio de la tubería 24" por 33" en el canal de la acequia primavera, actividad ejecutada con maquinaria y contratista.



En las siguientes fotos observamos el inicio y terminación de la nueva tubería:



CAMBIO DE TUBERÍA ACEQUIA PRIMAVERA






ASURTUMO

ASOCIACIÓN DE USUARIOS

RIOS TULUÁ Y

MORALES

COMPROMETIDOS con el *Cambio*



**Carrera 26 # 27-28 Of. 204 Edificio Banco de Bogotá
Telf. (602)2247615 / Cel. 316 835 5175**

**Pagina Web : www.asurtumo.org E-mail.: furtumo@gmail.com
Tuluá - Valle del Cauca**