


Boletín Informativo 2021

Formando Conciencia

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OBRAS Y CANALES RÍOS TULUÁ Y MORALES



ASURTUMO
ASOCIACIÓN DE USUARIOS
RIOS TULUÁ Y MORALES

BOLETÍN ACCIONES VERDES 2021



COMPROMETIDOS

con el

Cambio



ASURTUMO
ASOCIACIÓN DE USUARIOS
RIOS TULUÁ Y
MORALES

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBSUPERFICIAL DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LOS RÍOS TULUÁ Y MORALES – ASURTUMO.

Durante el año 2021 la Asociación de Usuarios ha logrado posicionar lentamente su accionar en la zona plana en algunos sectores que han venido presentando dificultades en cuanto a las labores de seguimiento de turnos de riego, descolmatación y limpieza de canales y conflictos por la distribución del agua; los desafíos, sin embargo, siguen siendo grandes si tenemos en cuenta que hace muchos años la infraestructura de la distribución del recurso hídrico ha estado descuidada y que las relaciones entre los mismos usuarios no han sido consolidadas. Continuamos trabajando en estas áreas para que entre todos podamos lograr un mejor manejo de tal recurso. En este anexo relacionamos las labores ejecutadas por la Asociación de Usuarios “Asurtumo”.

TRABAJOS EN CAMPO - MANTENIMIENTO DEL CANAL DE LA ACEQUIA TAPIAS MARZO 2021

En contrato gestionado por la Asociación de Usuarios de los Ríos Tuluá y Morales “Asurtumo” se realizó en el mes de marzo de 2021 el mantenimiento del canal de la acequia tapias al paso por los predios del Parque Industrial y la glorieta sur frente a la Unidad Central del Valle del Cauca “UCEVA”. En las siguientes fotos observamos el mantenimiento



Observamos en estas imágenes como se encontraba la Acequia tapias al iniciar el mantenimiento del canal.



TRABAJOS EN CAMPO MANTENIMIENTO DEL CANAL DE LA ACEQUIA TAPIAS MARZO 2021



Actividad manual del mantenimiento del canal de la acequia tapias en una longitud de 340 mts.



Observamos a satisfacción la terminación del mantenimiento del canal de la acequia tapias, caudal que es suministrado por el río Tuluá para el sistema de riego para los predios de la zona plana.

TRABAJOS EN CAMPO

MANTENIMIENTO DEL CANAL DE LA ACEQUIA EL RUMOR

MARZO DE 2021

Actividades gestionadas por la Asociación de Usuarios de los Ríos Tuluá y Morales "Asurtumo". En este sector se realizó el mantenimiento del canal dentro del predio Hato Nuevo, en una longitud de 190 mts, ejecución realizada en el mes de marzo de 2021.

En las siguientes fotos observamos el mantenimiento:



HAY QUE CUIDAR EL
HÁBITAT EN EL QUE
VIVIMOS CADA DÍA,
CON CADA PEQUEÑO
GESTO

Observamos cómo se encuentra el canal antes de iniciar el mantenimiento, la limpieza se realizará en una longitud de 190 metros manualmente.

TRABAJOS EN CAMPO MANTENIMIENTO DEL CANAL DE LA ACEQUIA EL RUMOR MARZO DE 2021



INICIO DEL MANTENIMIENTO



FINALIZACIÓN DE LA LIMPIEZA DEL
CANAL DE LA ACEQUIA
EL RUMOR EN EL PREDIO HATO NUEVO.

TRABAJOS EN CAMPO

MANTENIMIENTO DEL CANAL DE LA ACEQUIA ARANGO

MARZO DE 2021

Actividades gestionadas por la Asociación de Usuarios de los Ríos Tuluá y Morales "Asurtumo". En este sector se realizó el mantenimiento del canal dentro del predio San Miguel, en una longitud de 350 mts, ejecución realizada en el mes de marzo de 2021.

En las siguientes fotos observamos el mantenimiento:

OBSERVAMOS CÓMO SE ENCUENTRA EL CANAL ANTES DE INICIAR EL MANTENIMIENTO, LA LIMPIEZA SE REALIZÓ EN UNA LONGITUD DE 350 MTS MANUALMENTE.



TRABAJOS EN CAMPO MANTENIMIENTO DEL CANAL DE LA ACEQUIA ARANGO MARZO DE 2021



INICIO DE LA LIMPIEZA DEL CANAL.




FINALIZACIÓN DE LA LIMPIEZA DEL
CANAL DE LA ACQ ARANGO EN
EL PREDIO SAN MIGUEL.



TRABAJOS EN CAMPO MANTENIMIENTO DEL CANAL DE LA ACEQUIA EL RUMOR FEBRERO DE 2021

Actividades gestionadas por la Asociación de Usuarios de los Ríos Tuluá y Morales "Asurtumo". En este sector se realizó el mantenimiento del canal dentro del predio El Tablazo, en una longitud de 900 mts, ejecución realizada en el mes de Febrero de 2021.

En las siguientes fotos observamos el mantenimiento:



OBSERVAMOS CÓMO SE ENCUENTRA
EL CANAL ANTES DE INICIAR
EL MANTENIMIENTO,
LA LIMPIEZA SE REALIZÓ EN UNA
LONGITUD DE 900 MTS CON
MAQUINARIA.

TRABAJOS EN CAMPO MANTENIMIENTO DEL CANAL DE LA ACEQUIA EL RUMOR FEBRERO DE 2021



FINALIZACIÓN DE LA
LIMPIEZA DEL CANAL DE
LA ACEQUIA EL
RUMOR EN EL PREDIO
EL TABLAZO.




TRABAJOS EN CAMPO MANTENIMIENTO DEL CANAL DE LA ACEQUIA LA ESPERANZA MAYO DE 2021

Actividad gestionada por la Asociación de Usuarios de los Ríos Tuluá y Morales "Asurtumo". En el sector de la vía férrea junto al predio Sajonia, se realizó el mantenimiento del canal de la acequia La Esperanza, en una longitud de 500 mts, actividad ejecutada manualmente en un tiempo de 11 días.


En las siguientes fotos observamos el inicio y finalización del mantenimiento:

OBSERVAMOS EL CANAL EN MAL ESTADO ANTES DE INICIAR EL MANTENIMIENTO DE LA ROCERÍA.



Observamos como represan el canal de la acequia Nariño para obligar a que entre el agua a la acequia La Esperanza quedando la obra sepultada por el agua y luego el sedimento que queda.

TRABAJOS EN CAMPO MANTENIMIENTO DEL CANAL DE LA ACEQUIA LA ESPERANZA MAYO DE 2021




OBSERVAMOS EL INICIO DE LA ROGERÍA.



TRABAJOS EN CAMPO MANTENIMIENTO DEL CANAL DE LA ACEQUIA LA ESPERANZA MAYO DE 2021

Aquí vemos como se está destapando la obra de la acequia La Esperanza para ponerla a trabajar de nuevo y así evitar que trinchen el canal principal de la acequia Nariño, volviendo a regular el agua para evitar inundaciones en los barrios aledaños al canal.



TRABAJOS EN CAMPO MANTENIMIENTO DEL CANAL DE LA ACEQUIA LA ESPERANZA MAYO DE 2021




SE OBSERVA EL DESPEJE DE LA OBRA
Y LA DESCOLMATACION DEL CANAL QUE SE EJECUTÓ.

TRABAJOS EN CAMPO MANTENIMIENTO DEL CANAL DE LA ACEQUIA LA ESPERANZA MAYO DE 2021

Se despejó la obra y se está haciendo el desbarre del canal.

Al día siguiente se encontró trincho, sedimentando el canal y hubo que descolmatar de nuevo en ese sector.



TRABAJOS EN CAMPO MANTENIMIENTO DEL CANAL DE LA ACEQUIA LA ESPERANZA MAYO DE 2021

EN ESTAS IMÁGENES OBSERVAMOS
EL DESBARRE DEL CANAL.



TRABAJOS EN CAMPO

MANTENIMIENTO DEL CANAL DE LA ACEQUIA NARIÑO

JUNIO DE 2021

Actividad gestionada por la Asociación de Usuarios de los Ríos Tuluá y Morales "Asurtumo". En el sector SUR de la vía al terminal antiguo, junto al predio lote del barrio El Príncipe, frente a la planta Nutrium S.A.S, labor de rocería que se realizó al canal de la acequia Nariño, en una longitud de 620 mts, actividad ejecutada manualmente en un tiempo de 14 días. En las siguientes fotos observamos el inicio y finalización del mantenimiento:



Inicio rocería canal acequia Nariño en lote B/ El Príncipe

TRABAJOS EN CAMPO

ROGERÍA DEL CANAL DE LA ACEQUIA NARIÑO

JUNIO DE 2021




OBSERVAMOS CÓMO QUEDA EL CANAL CON LA ROGERÍA.



TRABAJOS EN CAMPO

ROCERIA DEL CANAL DE LA ACEQUIA NARIÑO

JUNIO DE 2021



Finalización de la rocería del canal
acq Nariño en una longitud 620 mts



ASURTUMO

ASOCIACION DE USUARIOS

RIOS TULUÁ Y

MORALES

Carrera 26 # 27-28 Of. 204 Edificio Banco de Bogotá / Telf. (2)2247615 / Cel. 316 835 5175
E-mail.: funtumo@telecom.com.co / Pagina Web : www.asurtumo.org
Tuluá Valle