

ASOCIACION DE USUARIOS DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBSUPERFICIAL DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LOS RÍOS TULUA Y MORALES – ASURTUMO

Durante el año 2019 la Asociación de Usuarios ha logrado posicionar lentamente su accionar en la zona plana en algunos sectores que han venido presentando dificultades en cuanto a las labores de seguimiento de turnos de riego, descolmatación y limpieza de canales y conflictos por la distribución del agua; los desafíos sin embargo siguen siendo grandes si tenemos en cuenta que hace muchos años la infraestructura de la distribución del recurso hídrico ha estado descuidada y que las relaciones entre los mismos usuarios no han sido consolidadas. Continuamos trabajando en estas áreas para que entre todos podamos lograr un mejor manejo de tal recurso.

En este anexo relacionamos las labores ejecutadas por la asociación de usuarios “Asurtumo”:

TRABAJOS EN CAMPO - MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO A CANAL ACEQUIA PEKIN JUNIO DE 2019



Foto 1: Sitio de desbordamiento del agua de la acequia Pekín a su paso por la vía Tuluá – Nariño por falta de mantenimiento

Foto 2: Canal descolmatado en el sector



Carrera 26 # 27 – 28 oficina 204. Telf. 2247615 Cel. 3168355175

www.asurtumo.org

Email: funtumo@telecom.com.co

Email: furtumo@gmail.com

TRABAJOS EN CAMPO - MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO A CANAL ACEQUIA PEKIN JUNIO DE 2019



Foto 1: Sector callejón santa rita junto al aeropuerto farfán, destapando tubería para encontrar la obstrucción que hay al interior de la acequia.

Foto 2: Mantenimiento Acequia Pekín dentro del predio la permuta para darle velocidad al agua, para que no sedimente la tubería que están destapando en el callejón santarita



Carrera 26 # 27 – 28 oficina 204. Telf. 2247615 Cel. 3168355175

www.asurtumo.org

Email: funtumo@telecom.com.co

Email: furtumo@gmail.com

TRABAJOS EN CAMPO - MANTENIMIENTO DEL CANAL DE LA ACEQUIA EL LIMONAR NOVIEMBRE DE 2019

A través de actividades gestionadas por la Asociación de Usuarios de los ríos Tuluá Morales “Asurtumo”. se le realizó el mantenimiento de descolmatación a partir desde la quebrada la artieta hasta el predio el limonar, en una longitud de 475 m con un gasto de 13.5 horas-máquina. Ejecución realizada en el mes de noviembre de 2019



Fotos 1 y 2: Mantenimiento canal acequia el limonar

Carrera 26 # 27 – 28 oficina 204. Telf. 2247615 Cel. 3168355175

www.asurtumo.org

Email: funtumo@telecom.com.co

Email: furtumo@gmail.com

TRABAJOS EN CAMPO - REPARACIÓN DE VIADUCTO DEL CANAL DE LA ACEQUIA EL LIMONAR - DICIEMBRE 2019

En contrato gestionado por la Asociación de Usuarios de los Ríos Tuluá Morales “Asurtumo” se realizó entre los días 9 y 10 de diciembre de 2019 la reparación de tapas, pestañas y anclajes de las del canal acequia el limonar a su paso por la quebrada la artieta.

En las siguientes fotos observamos la reparación:



Foto 1: Canal destapado por creciente de la quebrada que se llevó las tapas
Foto 2: Segunda creciente de la quebrada dejó palizada remontándola con la anterior

TRABAJOS EN CAMPO - REPARACIÓN DE VIADUCTO DEL CANAL DE LA ACEQUIA EL LIMONAR DICIEMBRE DE 2019



Foto 1: Personal adecuando el sitio para la reparación del canal. Trabajadores de los predios afectados.

Foto 2: Tapas reconstruidas, ancladas e instaladas en el canal.



Carrera 26 # 27 – 28 oficina 204. Telf. 2247615 Cel. 3168355175

www.asurtumo.org

Email: funtumo@telecom.com.co

Email: furtumo@gmail.com

TRABAJOS EN CAMPO - MANTENIMIENTO CANAL ACEQUIA EL TABLACITO
2019



Foto 1-3: Actividad minga de mantenimiento acequia El Tablacito

TRABAJOS EN CAMPO - LABORES DE MANTENIMIENTO ACEQUIA EL HATO



Foto 1-3: Labor de mantenimiento y reconfiguración de Canal Acequia El Hato