

## **TRABAJO EN CAMPO - MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO A CANALES JUNIO DE 2019**



**Limpieza y descolmatación de la subramificación 2-1-1-3 acequia El Líbano del río Tuluá en una longitud de 1.890 metros, Abril - Mayo de 2019.**



Limpieza y descolmatación de la subramificación 2-1-1-3 acequia El Líbano del rio Tuluá en una longitud de 1.890 metros, Abril - Mayo de 2019.

Estimado usuario, solo con su aporte y compromiso hemos podido recuperar poco a poco nuestras acequias y canales, contamos con ustedes.