

## TRABAJO EN CAMPO - MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO A CANALES JULIO DE 2019



Limpeza de un tramo aproximado de 100 metros y reparación de sección de la acequia Sabaletas Subderivación 2-2 del Río Morales a la Altura de la Doble Calzada, Julio de 2019. Alquilamos la señalización en el área de la Doble Calzada por Solicitud de PISA S.A y dotamos con Chalecos reflectivos para mayor seguridad a los trabajadores. Agradecemos la participación y compromiso con las labores ejecutadas a los predios Sabaletas, El Amparo, Zanjón Hondo y Sorrento

## TRABAJO EN CAMPO - MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO A CANALES JULIO DE 2019



Limpieza de un tramo aproximado de 100 metros y reparación de sección de la acequia Sabaletas Subderivación 2-2 del Río Morales a la Altura de la Doble Calzada, Julio de 2019. Alquilamos la señalización en el área de la Doble Calzada por Solicitud de PISA S.A y dotamos con Chalecos reflectivos para mayor seguridad a los trabajadores. Agradecemos la participación y compromiso con las labores ejecutadas a los predios Sabaletas, El Amparo, Zanjón Hondo y Sorrento.